

Pressure/Vacuum
pumps

Bombas
de presión/vacío

Pompes
pression-vide

Bombas
de pressão/a vácuo

KTA






KTA 40/1

KTA 40/2

KTA 50/1

KTA 50/2



[inches]

A	Vacuum connection	Conección vacío	Raccord du vide	Conexão do vácuo
B	Pressure connection	Conección presión	Raccord surpression	Conexão da pressão
C	Vacuum regulating valve	Válvula reguladora de vacío	Valve réglage vide	Válvula de regulagem do vácuo
D	Pressure regulating valve	Válvula reguladora de presión	Valve de réglage pression	Válvula de regulagem da pressão
E	Cooling air entry	Entrada aire refrigerante	Entrée air refroidissement	Entrada do ar refrigerante
F	Cooling air exit	Salida aire refrigerante	Sortie air refroidissement	Saída do ar refrigerante
N	Data plate	Placa fecha	Etiquette caractéristique	Placa da data
O	Rotation arrow	Dirección de rotación	Flèche sens rotation	Direção da rotação

KTA		40		50	
kw	50 Hz	1.5	2.2	2.2	3.0
hp	60 Hz	3.0	5.0	3.0	5.0
[inches]	50 Hz	26.50	28.50	28.50	28.50
	60 Hz	28.59	29.95	28.59	29.95
	50 Hz	15.39	15.79	15.79	
	60 Hz	16.02		16.02	
ØW	50 Hz	7.13	7.72	7.72	7.72
	60 Hz	7.19	8.49	7.19	8.49

ZRK	20 (03)		20 (03)	
ZFP	145 (11)		145 (11)	
ZMS	#	#	#	#

ZRK	Accessories Non return valve Vacuum tight dust separator Motor starter	Accesarios Válvula retención Filtro separador de polvo hermético Arranque motor	Accessoires Clapet anti-retour Filtre séparateur étanche Disjoncteur moteur	Acessórios Válvula sem retorno Separa. de poeira à prova de vácuo Arranque do motor
-----	---	--	--	--

DA 451


1.10.96

Rietschle Inc.

7222 Parkway Drive
Hanover, MD 21076 USA
410-712-4100
Fax 410-712-4148

E-Mail:
info@rietschleusa.com

<http://www.rietschleusa.com>



Pressure/Vacuum
pumps

Bombas
de presión/vacío

Pompes
pression-vide

Bombas
de pressão/a vácuo

KTA



KTA 60/1





KTA 60/2

KTA 60/3

KTA 80/1

KTA 80/2

KTA 80/3



[inches]

(07)	Two side cooling air exit	Salida bilateral aire refrigerante	Sortie air refroidissement bi-côté	Saída bilateral do ar refrigerante
(37)	One side cooling air exit	Salida unilateral de aire refrigerante	Sortie air refroidissement mono-côté	Saída unilateral do ar refrigerante
A	Vacuum connection	Conexión vacío	Raccord du vide	Conexão do vácuo
B	Pressure connection	Conexión presión	Raccord surpression	Conexão da pressão
C	Vacuum regulating valve	Válvula reguladora de vacío	Valve réglage vide	Válvula de regulagem do vácuo
D	Pressure regulating valve	Válvula reguladora de presión	Valve de réglage pression	Válvula de regulagem da pressão
E	Cooling air entry	Entrada aire refrigerante	Entrée air refroidissement	Entrada do ar refrigerante
F	Cooling air exit	Salida aire refrigerante	Sortie air refroidissement	Saída do ar refrigerante
M	Greasing label	Rótulo engrase	Etiquette graissage	Rótulo da lubrificação
N	Data plate	Placa fecha	Etiquette caractéristique	Placa da data
O	Rotation arrow	Dirección de rotación	Flèche sens rotation	Direção da rotação

KTA	60		80			
	kw	50 Hz	2.2	3.0	3.0	4.0
hp		60 Hz		5.0	5.0	7.5
[inches]	a	50 Hz	30.35	30.35	30.35	31.02
		60 Hz		32.59	32.59	34.73
	a ₁	50 Hz	18.43	18.43	18.43	18.43
		60 Hz		18.66	18.66	19.17
ØW	50 Hz	7.72	7.72	7.72	7.72	8.66
	60 Hz		8.49		8.49	10.34

ZRK	25 (03)		25 (03)	
ZFP	145 (06)		216 (07)	
ZMS	#	#	#	#

ZRK	Accessories Non return valve Vacuum tight dust separator Motor starter	Accesories Válvula retención Filtro separador de polvo hermético Arranque motor	Accessoires Clapet anti-retour Filtre séparateur étanche Disjoncteur moteur	Acessórios Válvula sem retorno Separa. de poeira à prova de vácuo Arranque do motor
-----	---	--	--	--

DA 452


1.10.96

Rietschle Inc.

7222 Parkway Drive
Hanover, MD 21076 USA
410-712-4100
Fax 410-712-4148

E-Mail:
info@rietschleusa.com

<http://www.rietschleusa.com>



Pressure/Vacuum
pumps

Bombas
de presión/vacío

Pompes
pression-vide

Bombas
de pressão/a vácuo

KTA



KTA 100/1


KTA 100/2

KTA 100/3

KTA 140/1

KTA 140/2

KTA 140/3



[inches]

(07)	Two side cooling air exit	Salida bilateral aire refrigerante	Sortie air refroidissement bi-côté	Saída bilateral do ar refrigerante
(37)	One side cooling air exit	Salida unilateral de aire refrigerante	Sortie air refroidissement mono-côté	Saída unilateral do ar refrigerante
A	Vacuum connection	Conexión vacío	Raccord du vide	Conexão do vácuo
B	Pressure connection	Conexión presión	Raccord surpression	Conexão da pressão
C	Vacuum regulating valve	Válvula reguladora de vacío	Valve réglage vide	Válvula de regulagem do vácuo
D	Pressure regulating valve	Válvula reguladora de presión	Valve de réglage pression	Válvula de regulagem da pressão
E	Cooling air entry	Entrada aire refrigerante	Entrée air refroidissement	Entrada do ar refrigerante
F	Cooling air exit	Salida aire refrigerante	Sortie air refroidissement	Saída do ar refrigerante
G	Greasing label	Rótulo engrase	Etiquette graissage	Rótulo da lubrificação
H	Data plate	Placa fecha	Etiquette caractéristique	Placa da data
I	Rotation arrow	Dirección de rotación	Flèche sens rotation	Direção da rotação

KTA	100		140	
	kw	hp	kw	hp
kw	50 Hz	4.0	5.5	5.5
hp	60 Hz	7.5	10	7.5
[inches]	50 Hz	34.25	38.39	38.39
	60 Hz	37.96	39.28	39.28
	50 Hz	21.65	22.44	22.44
	60 Hz	22.40	22.40	22.40
ØW	50 Hz	8.66	9.69	9.69
	60 Hz	10.34	10.34	10.34

ZRK	32 (03)	32 (03)
ZFP	216 (07)	216 (01)
ZMS	#	#

ZRK	Accessories Non return valve Vacuum tight dust separator Motor starter	Accesarios Válvula retención Filtro separador de polvo hermético Arranque motor	Accessoires Clapet anti-retour Filtre séparateur étanche Disjoncteur moteur	Acessórios Válvula sem retorno Separa. de poeira à prova de vácuo Arranque do motor
-----	---	--	--	--

DA 453

1.10.96

Rietschle Inc.

7222 Parkway Drive

Hanover, MD 21076 USA

410-712-4100

Fax 410-712-4148

E-Mail:
info@rietschleusa.com

<http://www.rietschleusa.com>

